

Акт

обследования объекта при осуществлении общественной проверки на тему: «Доступная среда объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

22.04.2021

Тазовский район

Комиссия в составе:

председателя комиссии – Лихановой Е.Л.

членов комиссии – Фомичевой Е.А., Грачевой Н.В.

в присутствии – Бережновой С.В., и.о. начальника Департамента социального развития Администрации Тазовского района

провела общественный контроль в форме общественной проверки и обследовала объект социальной инфраструктуры

МБДОУ Радуга

(полное наименование объекта)

находящийся по адресу:

ЯНАО, п.Тазовский, мкр. Геолог, 15

В ходе обследования элементов объекта установлено:

Наименование элементов объекта	Оценка состояния доступности (шифр)	№ фото	Примечания
1. ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ			
Автостоянки и парковки	Д-ПВ		
Выделенные и маркированные места для инвалидов (хотя бы одно)	Д-ПВ		
2. ВХОД (ВЫХОД) В ЗДАНИЕ			


Наличие (отсутствие) пандусов	Д-ПВ		
Наличие (отсутствие) поручней	Д-ПВ		
Наличие (отсутствие) входной площадки	Д-ПВ		
Наличие (отсутствие) кнопки вызова	Д-ПВ		
Наличие (отсутствие) информационных знаков	Д-ПВ		
3. ПУТЬ (ПУТИ) ДВИЖЕНИЯ ВНУТРИ ЗДАНИЯ			
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	Д-ПВ		
Лестница (внутри здания)	Д-ПВ		
Пандусы междуэтажные	Х		
Лифт пассажирский (или подъемник)	Д-ПВ		
Двери	Д-ПВ		
Пути эвакуации	Д-ПВ		
4. ЗОНА ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОБЪЕКТА (ЦЕЛЕВОГО ПОСЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТА)			
Зона обслуживания граждан (вариант I)	Д-ПВ		
5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ			
Универсальная туалетная кабина для маломобильных групп населения	Д-ПВ		
Душевая/ ванная комната (при необходимости)	Д-ПВ		
Бытовая комната (гардеробная)	Д-ПВ		
6. СИСТЕМА ИНФОРМАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ			
Визуальные средства	Д-ПВ		
Акустические средства	Д-ПВ		
Тактильные средства	Д-ПВ		

Заключительные положения.


1. Включен ли объект социальной инфраструктуры в мероприятия «Дорожной карты» по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями (наименование мероприятия и срок реализации): включен.

2. Итоговые выводы о состоянии объекта социальной инфраструктуры (общая оценка доступности и рекомендации): территория детского сада и само здание соответствуют всем нормам и требованиям для всех категорий маломобильных групп граждан. Детский сад является базовым для детей-инвалидов. На данный момент группу «Капитошки» детского сада посещают 10 детей с ограниченными возможностями здоровья. Для них созданы все условия – специальные тренажеры, кресла, обучающие модули и.д. Есть изостудия, комната, где с детьми занимается психолог. Соответствующим образом оборудована туалетная комната. Имеется бассейн, где занимаются не только дети, посещающую эту группу, но и дети-инвалиды, обучающиеся на дому. Бассейн оборудован специальным подъемником и другими средствами безопасности. В здании есть два лифта и подъемник.

Председатель комиссии


Лиханова Е.Л.
(подпись, расшифровка)

Члены комиссии


Фомичева Е.А.
(подпись, расшифровка)


Грачева Н.В.
(подпись, расшифровка)